

# Bestimmung der Brandkennziffer von STEICOzell



Process Safety

**Mehr Sicherheit.  
Mehr Wert.**

TÜV SÜD Process Safety - Mattenstrasse 24 - CH-4002 Basel - Schweiz

STEICO SE  
Otto-Lilienthal-Ring 30  
85622 Feldkirchen  
Germany

## Zusammenfassung:

### Brandkennziffer:

(Abgeleitetes Ergebnis der Prüfungen)

5.3

Die Prüfung erfolgte gemäss der „Wegleitung für Feuerpolizeivorschriften: Baustoffe und Bauteile“, Teil B: Prüfbestimmungen, Ausgabe 1988 (mit Nachträgen 1990, 1994, 1995 und 2005) der: Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen (VKF), Bundesgasse 20, Postfach 8576, CH-3001 Bern.

Dieser Prüfbericht hat eine Gültigkeit von 5 Jahren nach Ausstellung.

Die einzelnen Prüfergebnisse befinden sich in den Tabellen ab Seite 2.

Marcel Lasry  
Laborleiter

Christian Kubalnsky  
Prüf- und Laborleiter

Datum: 26.07.2016

Unsere Zeichen: PRS-/LA

Bericht Nr.922188-16-0373-01

Das Dokument besteht aus  
2 Seiten.

Seite 1 von 2

Die auszugsweise Wiedergabe  
des Dokumentes und die  
Verwendung zu Werbezwecken  
bedürfen der schriftlichen  
Genehmigung der  
TÜV SÜD Process Safety.

Die Prüfergebnisse beziehen  
sich ausschliesslich auf die  
untersuchten Prüfgegenstände.

Die Brandkennziffer beschreibt die Eigenschaften der geprüften Produkte bei Einwirkungen von Hitze und Flamme unter kontrollierten Laborbedingungen. Aus dieser Kennzahl dürfen keine Folgerungen über das Brandverhalten der Produkte bei den Bedingungen eines wirklichen Feuers abgeleitet werden. Die Identität der Erzeugnisse mit dem Prüfmuster wird von der Prüfstelle nicht überwacht.



EPSC Member  
European Process  
Safety Centre

Sitz: Zürich  
Handelsregister Zürich:  
CH-036.3.045.931-7  
MWS Nr. CHE-115.162.623

Geschäftsleitung:  
Stefan Bauer  
Dr. Jean-Michel Dien

Telefon: +41 61 696 2501  
Telefax: +41 61 696 7072  
[www.tuev-sued.ch](http://www.tuev-sued.ch)

TÜV®

TÜV SÜD Schweiz AG  
Process Safety  
Mattenstrasse 24  
4002 Basel  
Schweiz

